

SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 44-94

Data : 25-02-94

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
STRATIGRAFIA ED INTERPRETAZIONE
*** GEOTECNICA *****

COMMITTENTE : FERBOX S.R.L.

CANTIERE : CAMPIGLIONE

PENETROMETRO : DL030

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAMPIGLIONE

PICCHETTO : 2 /

PROVA N.RO : 2 DEL : 22-01-94

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 4.20

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₂₈


documentazione reperita
cantiere: Campiglione

IL TECNICO :

LABORATORIO :

Picchetto n. 2 /
Cantiere
CAMPIGLIONE
Committente FERBOX S.R.L.

Certif.n. 44-94
del 25/02/1994



CERTIFICATO N.RO : 44-94

CANTIERE :CAMPIGLIONE

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.60	LA	"="="="="="												
0.90	LA	"="="="="="	3	1.40	4			18.0	0.23	0.28	143		3	
1.20	LA	"="="="="="												
1.50	LA	"="="="="="												
1.80	LA	"="="="="="												
2.10	LA	"="="="="="												
2.10	SG	o:o:o:o:o:												
2.40	SG	o:o:o:o:o:												
2.70	SG	o:o:o:o:o:	55	0.50	27	>85	38	18.0	0.55		367	309	15	
3.00	SG	o:o:o:o:o:												
3.30	SG	o:o:o:o:o:												
3.60	SG	o:o:o:o:o:												
3.90	SG	o:o:o:o:o:												
4.10	SG	o:o:o:o:o:												
4.10	SG	o:o:o:o:o:	55	0.50	27	>85	38	18.0	0.73		367	309	13	
4.20	SG	o:o:o:o:o:												

T=TORRE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPER.

P₂₈ documentazione reperita
cantiere: Campiglione