

**SUNDA**  
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 94-96

Data : 14-01-96

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA  
STRATIGRAFIA ED INTERPRETAZIONE  
\*\*\* GEOTECNICA \*\*\***

COMMITTENTE : PARMEGIANI

CANTIERE : PALUDI

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : S.MARCO alle PALUDI

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 6 DEL : 14-01-96

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 9.00

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

**P<sub>6</sub>** documentazione reperita  
cantiere: S.Marco alle Paludi

IL TECNICO :

LABORATORIO :

CERTIFICATO N.RO : 94-96

CANTIERE :PALUDI

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm <sup>2</sup>	Cu daN/cm <sup>2</sup>	E daN/cm <sup>2</sup>	M daN/cm <sup>2</sup>	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.80	AG	#####												
0.80	LA	~*~*~*~*~*	12	1.00	12			18.0	0.22	0.80	242		9	
1.10	LA	~*~*~*~*~*												
1.40	LA	~*~*~*~*~*												
1.70	LA	~*~*~*~*~*												
1.70	LA	~*~*~*~*~*	7	1.00	7			18.0	0.36	0.47	185		5	
2.00	LA	~*~*~*~*~*												
2.30	LA	~*~*~*~*~*												
2.40	LA	~*~*~*~*~*												
2.40	LA	~*~*~*~*~*												
2.70	LA	~*~*~*~*~*	11	1.00	11			18.0	0.59	0.73	232		6	
3.00	LA	~*~*~*~*~*												
3.30	LA	~*~*~*~*~*												
3.60	LA	~*~*~*~*~*												
3.90	LA	~*~*~*~*~*												
4.20	LA	~*~*~*~*~*												
4.20	LA	~*~*~*~*~*	7	1.00	7			18.0	0.79	0.47	185		3	
4.50	LA	~*~*~*~*~*												
4.70	LA	~*~*~*~*~*												
4.70	A	=====												
5.00	A	=====												
5.30	A	=====	12	1.00	12			18.0	1.02	0.80	242		5	
5.60	A	=====												
5.90	A	=====												
6.20	A	=====												
6.50	A	=====												
6.70	A	=====												
6.70	A	=====	12	1.00	12			18.0	1.25	0.80	242		4	
7.00	A	=====												
7.30	A	=====												
7.30	A	=====												
7.60	A	=====	18	1.00	18			19.0	1.47	1.20	297		6	
7.90	A	=====												
8.20	A	=====												
8.50	A	=====												
8.80	A	=====												
9.00	A	=====												

**P<sub>6</sub>** documentazione reperita  
cantiere: S.Marco alle Paludi

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LILOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPER.