





## Sondaggio geognostico reperito

**DATA:** 07.05.1998      **COMUNE DI:** FERMO  
**LOCALITÀ:** BORGIO DIAZ  
**COMMITTENTE:** ATTORRESI LEA

**SONDAGGIO N°:** 105  
**TIPO:** a ROTAZIONE  
**DIAMETRO:** 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)					
						1	2	3	4	5	
1					<b>RIPORTO:</b> costituito limi argilloso-sabbiosi di colore brunastro  <b>SUBSTRATO ALTERATO:</b> argille grigie alterate con intercalati livelli sabbiosi giallastri  <b>SUBSTRATO INTEGRO:</b> Argille grigie consolidate  <b>FINE SONDAGGIO:</b> -6,00 mt di profondità dall'attuale p.c.						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

**S105** cantiere: Borgo Diaz