

Sondaggio geognostico reperito

DATA: 20.10.1979 COMUNE DI: FERMO
 LOCALITÀ: CIMITERO
 COMMITTENTE: AMM.COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 109
 TIPO: a ROTAZIONE
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (nt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)					
						1	2	3	4	5	
1					<p>COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbiosi plastici di colore brunastro , con concrezioni calcitiche di origine evaporitica:</p> <p>SUBSTRATO ALTERATO: argille grigie alterate con intercalazioni sabbiose di colore giallastro</p> <p>SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigio-azzurre consolidate in strati con intercalati sottili livelli sabbiosi</p>						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

S109 cantiere: cimitero urbano