

Sondaggio geognostico reperito

DATA: APRILE 1997 COMUNE DI: FERMO  
 LOCALITÀ: GIROLA  
 COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 115  
 TIPO: a ROTAZIONE  
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)				
						1	2	3	4	5
1					Ghiaie e sabbie					
2										
3					Limi argillosi di colore marrone					
4										
5				≡	Ghiaie e sabbie					
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13					FINE SONDAGGIO: -12,00 ml di profondità a partire dal p.c.					
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

S115

cantiere: Girola