

Sondaggio geognostico reperito

DATA: 14.03.1990

COMUNE DI: FERMO

LOCALITÀ: GIROLA

COMMITTENTE: AMM.COMUNALE

SONDAGGIO N°: 16

TIPO: a ROTAZIONE

DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)
1					Limi sabbiosi.	
2						
3						
4					Ghiaie e sabbie.	
5					Limi argillosi	
6						
7					Ghiaie e sabbie	
8						
9						
10						
11				=====		
12					Limi sabbioso-argillosi	
13				=====	Ghiaie e sabbie	
14						
15						
16					Limi argillosi grigiastri	
17						
18					Ghiaie e sabbie	
19					ANNOTAZIONI: Presenza di un livello di circa 30 cm di Limi argillosi grigiastri alla profondità di -21,00 m dal p.c..	
20					FINE SONDAGGIO: -22 m dal p.c.	
21						
22						

S16 cantiere: Girola