

## Sondaggio geognostico effettuato

**DATA:** 20.01.99      **COMUNE DI:** FERMO  
**LOCALITÀ:** BRETTELLA S.CATERINA  
**COMMITTENTE:** AMM. COMUNALE DI FERMO

**SONDAGGIO N°:** 197  
**TIPO:** a ROTAZIONE  
**DIAMETRO:** 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)						
						1	2	3	4	5		
1					<b>COLLUVIONI:</b> Limi argilloso-sabbiosi di colore bruno giallastro, con livelli plastici e inclusioni calcitiche di origine evaporitica.							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13					<b>SUBSTRATO ALTERATO:</b> Argille limose grigie, fratturate con intercalati livelli sabbiosi di colore giallastro.							
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

Nota: presenza di acqua abbondante nella coltre colluviale

S197 cantiere:  
 bretella S. Caterina