




COMMITTENTE: Amministrazione comunale  
 LOCALITA': Molini di Tenna  
 COMUNE: Fermo

f foro mt.:0.2  
 ■ Rotazione  
 Percussione  
 Escavazione

SONDAGGIO N.219  
 Data: 24/02/2005

Stratigrafia scala 1:50	Quote dal p.c. m	CLASSIFICAZIONE GEO-LITOLOGICA	Vane test Kg/cm <sup>2</sup> Cu	Pocket pen. Kg/cm <sup>2</sup> qu	Camp. ■ Ind. □ Rim.	F A L D A	S P T
	1.00	<b>COLLUVIONI:</b> limo argilloso-sabbioso con inclusioni calcitiche di origine evaporitica;					
	4.00	<b>SUBSTRATO ALTERATO :</b> argille limose di colore nocciola a macchie grigie, stratificate e fratturate, separate da livelletti sabbiosi giallastri					
		<b>SUBSTRATO INTEGRO :</b> argille limose di colore nocciola a macchie grigie, molto dure e stratificate, separate da veli sabbiosi grigiastri					