DATA Settembre 97	STUDIO TECNICO-GEOLOGICO	SONDAGGIO n° 5
COMMITT. Amministrazione Comunale	LOCALITA' Terminal	COMUNE FERMO

TIPO E Ø SONDAGGIO: ROTAZIONE Ø 200 MM.

QUOTA RIFERIMENTO

PROFONDITA' PROGRESSIVE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

SPESSORE STRATI

PROFILO LITOLOGICO

CAMPIONI INDISTUR.

FALDA ACQUIFERA

TERRENO ATTRAVERSATO

Massicciata stradale

Limi argillosi asciutti e compatti.

Limi argillosi poco consitenti

Sabbie giallastre

Argille grigiastre fratturate

Argille grigie consistenti con sottili livelli sabbiosi

Alla profondità di 3,20 ml dal p.c. è stata rinvenuta una modesta infiltrazione idrica; alla profondità di 5,30 ml dal p.c. è stata riscontrata una modesta falda acquifera.

RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST308 KG/CMQ: 1 2 3 4 5 6

DOCUMENTAZIONE REPERITA - SOND. 5382